

**SISTEM TERINTEGRASI MONITORING ANTISIPASI
BANJIR DI KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN
TELEGRAM**



LAPORAN AKHIR

SYARIF ILHAM MALIK

191720020

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BINA DARMA

2024

HALAMAN PENGESAHAN KARYA ILMIAH

SISTEM TERINTEGRASI MONITORING ANTISIPASI BANJIR DI KABUPATEN MUARA ENIM DENGAN TELEGRAM

SYARIF ILHAM MALIK
191720008

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik (ST) Pada Program Studi Teknik Elektro

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Mr. Sulaiman, M.T.

NIP.020209170

Palembang, September 2024

Fakultas Sains Teknologi


Universitas Bina Darma

Dekan,

Ketua Program Studi Teknik Elektro,


Universitas Bina Darma
Fakultas Sains Teknologi

Dr. Tata Sutabri, S. Kom., MMSI., MKM.
NIP. 120109354


Ir. Nina Paramytha IS, M.Sc.
NIP. 120109354

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH

Karya ilmiah berjudul "Sistem Terintegrasi Monitoring Antisipasi Banjir Di Kabupaten Muara Enim Dengan Telegram" disusun oleh "Syarif Ilham Malik" telah dipertahankan pada ujian hari rabu, 28 agustus 2024 dihadapan tim penguji dengan anggotanya sebagai berikut :

Komisi Penguji :

1. Ketua : Ir. Sulaiman,M.T.

2. Anggota 1: Muhammad Ariandi,M.Kom.

3. Anggota 2: Rahmat Novrianda Dasmen,S.T.,M.Kom. (

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Sains Teknologi
Universitas Bina Darma



Ir. Nina Paramytha, IS., M.Sc.
NIP. 120109354

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Syarif Ilham Malik

NIM: 191720020

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya (Karya Ilmiah) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik (Sarjana) di Universitas Bina Darma atau di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian Saya sendiri dengan arahan tim pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar rujukan;
4. Saya bersedia karya ilmiah, yang saya hasilkan dicek keasliannya menggunakan plagiarism checker serta diunggah ke internet, sehingga dapat diakses publik secara daring;
5. Surat pernyataan ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 23 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Syarif Ilham Malik

MOTTO

"Pengetahuan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diaplikasikan."

"Skripsi ini adalah perjalanan dari ketidakpastian menuju pemahaman."



ABSTRAK

Sistem Terintegrasi Monitoring Antisipasi Banjir Di Kabupaten Muara Enim Dengan Telegram (2024: 63 Halaman + 32 Gambar + 5 Tabel + Daftar Pustaka + Lampiran)

**SYARIF ILHAM MALIK
191720020
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG**

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi dan memiliki dampak yang merugikan, seperti kerusakan properti dan ancaman terhadap keselamatan. Seperti banjir yang melanda Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Enim dikarenakan tidak mampu membendung debit air hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Ketinggian air sekitar 40 cm hingga 2 meter yang menyebabkan sebanyak 6,605 orang warga yang terdampak banjir. Data yang didapatkan dari tim BNPB sebanyak 1.237 unit rumah terendam, dan beberapa akses jalan tidak bisa di lintasi kendaraan karena terendam banjir. Dengan manfaatkan mikrokontroler ESP32 sebagai sistem kontrol, sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air sungai serta sensor debit air untuk mengetahui seberapa besar curah hujan yang dapat menyebabkan banjir, dan aplikasi telegram sebagai media penyampaian informasi kepada penduduk. Sensor ultrasonik dapat dengan baik bekerja mengukur ketinggian permukaan air dengan nilai error terendah yaitu 0 % dan nilai error teringgi yaitu 0,1 %. *Telegram* dapat mengirimkan informasi status ketinggian air dan curah hujan dengan baik sesuai dengan kondisi ketinggian air, dengan status SEDANG, SIAGA, dan BAHAYA. Saran yang dapat diberikan sebagai pengembangan alat rancangan bangun monitoring ketinggian air dan curah hujan ialah dapat menambahkan sirine untuk memberikan peringatan dini banjir, dan penggunaan *ombrometer* atau sensor curah hujan real sehingga dapat memberikan informasi kondisi curah hujan lebih akurat dan efektif.

Keyword: *ESP 32, Ultrasonik, Banjir, Muara Enim, Hall Effect, Catudaya, Mikrokontroler*

ABSTRACT

Integrated System for Flood Anticipation Monitoring in Muara Enim Regency with Telegram (2024: 63 Pages + 32 Figures + 5 Tables + Bibliography + Appendix)

SYARIF ILHAM MALIK
191720020
ELECTRICAL ENGINEERING
FACULTY OF SAINS TECHNOLOGY
BINA DARMA UNIVERSITY PALEMBANG

Flooding is a frequent natural disaster that has detrimental impacts, such as property damage and threats to safety. Such as the flood that hit Muara Enim Regency, South Sumatra, which was caused by the overflow of the Enim River because it was unable to stem the discharge of rainwater that fell with high intensity. The water level was around 40 cm to 2 meters which caused as many as 6,605 residents affected by the flood. Data obtained from the BNPB team as many as 1,237 housing units were submerged, and several access roads could not be crossed by vehicles due to flooding. By utilizing the ESP32 microcontroller as a control system, ultrasonic sensors to detect river water levels and water discharge sensors to find out how much rainfall can cause flooding, and telegram applications as a medium for delivering information to residents. The ultrasonic sensor can properly measure the height of the water surface with the lowest error value of 0% and the highest error value of 0.1%. Telegram can send information on the status of water levels and rainfall well according to the condition of the water level, with the status of MEDIUM, STANDBY, and DANGER. Suggestions that can be given as a development of water level and rainfall monitoring design tools are to add sirens to provide early warning of floods, and the use of ombrometers or real rainfall sensors so that they can provide more accurate and effective rainfall condition information.

Keyword: *ESP 32, Ultrasonic, Flooding, Muara Enim, Hall Effect, Catudaya, Mikrocontroller*

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Sistem Terintegasi Monitoring Antisipasi Banjir di Kabupaten Muara Enim ”. Shalawat dan salam tak lupa disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir hayat. Laporan penelitian ini dibuat sebagai persyaratan menyelesaikan Strata Satu (S1) program studi Teknik Elektro Universitas Bina Darma Palembang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang selalu mendukung serta mendo'akan saya dalam proses pembuatan laporan penelitian ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ir. Sulaiman, M.T. selaku pembimbing.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan berbagai bantuan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu, kepada:

1. Untuk kedua orang tua kandung saya yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang
2. Ibu Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M. selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang.
3. Bapak Dr. Tata Sutabri, S. Kom., MMSI., MKM. Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Darma Palembang.


4. Bapak Ir. Sulaiman, M.T. Selaku Pembimbing dan Ibu Ir. Nina Paramytha IS, M.Sc. Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Bina Darma Palembang yang telah banyak membantu dan menolong saya.
5. Bapak Rahmat Novrianda Dasmen, S.T., M. Kom dan Bapak Muhammad Ariandi, M. Kom selaku dosen penguji.
6. Seluruh dosen Program Studi Teknik Elektro atas semua bantuan yang diberikan dalam proses pembuatan laporan penelitian ini.
7. Teman-teman Teknik Elektro yang saling membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Semoga kebaikan kalian akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Dalam pembuatan laporan penelitian ini penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasan dari segi penulisan dan isi. Maka dari itu, penulis berharap dan sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kebaikan dikemudian hari.

Akhir kata penulis ucapan terima kasih dan semoga laporan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua terkhusus Program Studi Teknik Elektro Universitas Bina Darma Palembang.

Palembang, 28 September 2024



Syarif Ilham Malik

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN KARYA ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat	4
1.4.1 Tujuan	4
1.4.2 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penggunaan Sensor dalam Pemantauan Lingkungan.....	6
2.2 Catu Daya (Power Supply).....	7
2.2.1 Transformator	8

2.2.2 Dioda.....	10
2.2.3 IC Regulator	12
2.2.4 Kapasitor Elco	13
2.2.5 Resistor.....	14
2.3 Mikrokontroler ESP32	15
2.4 Sensor Ultrasonik.....	17
2.5 Sensor Curah Hujan	20
2.6 Liquid Crystal Display (LCD).....	21
2.7 Telegram.....	23
2.8 Arduino IDE.....	25
2.9 Penelitian Terdahulu	27
 BAB III RANCANG BANGUN ALAT	28
3.1 Kerangka Penelitian	28
3.2 Perancangan Perangkat Keras.....	28
3.2.1 Perancangan Mekanik	29
3.2.2 Perangkat Elektronik.....	30
3.2.2.2 Diagram Blok.....	30
3.2.2.3 Skematik Rangkaian.....	31
3.2.2.4 Flowchart (Diagram Alir)	32
3.3 Proses Pemasangan Komponen	34
3.3.1 Proses Pemasangan Catu Daya dan Stepdown.....	35
3.3.2 Proses Pemasangan Node MCU ESP32.....	35
3.3.3 Proses Pemasangan Sensor Ultrasonik.....	36
3.3.4 Proses Pemasangan Sensor Curah Hujan.....	37
3.3.5 Proses Pemasangan LCD 16x2.....	37

3.3.6 Proses Pengerjaan Alat.....	38
3.4 Perancangan Platform Mobile	40
3.5 Cara Kerja Alat	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Tujuan Pengukuran	45
4.2 Titik Pengukuran.....	45
4.3 Hasil Pengujian.....	47
4.3.1 Hasil Pengukuran Tegangan Kerja Setiap Komponen.....	47
4.4 Pengujian Jarak Permukaan Air Dengan Sensor Ultrasonik	49
4.5 Pengujian Status Ketinggian Air Menggunakan Telegram.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Rangkaian Catu Daya	7
Gambar 2. 2 Grafik Arus AC dan Grafik Arus DC.....	8
Gambar 2. 3 Transformator	9
Gambar 2. 4 Dioda.....	12
Gambar 2. 5 IC (Intergrated Circuit)	12
Gambar 2. 6 Kapasitor Elco	13
Gambar 2. 7 Resistor dan Simbol Resistor	14
Gambar 2. 8 Mikrokontroler ESP 32.....	15
Gambar 2. 9 Sensor Ultrasonik dan Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik	18
Gambar 2. 10 Prnsip Pengoperasian Sensor Ultrasonik	19
Gambar 2. 11 Sensor Curah Hujan.....	20
Gambar 2. 12 Modul LCD (Liquid Crystal Display)	21
Gambar 2. 13 Modul I2C (Intergrated Intergrated Circuit)	23
Gambar 2. 14 Telegram	24
Gambar 2. 15 Tampilan Arduino IDE	25
Gambar 3. 1 Desain Mekanik Alat	30
Gambar 3. 3 Diagram Blok	30
Gambar 3. 4 Skematik Rangkaian Sistem.....	32
Gambar 3. 4 Diagram Alur (<i>Flowchart</i>).....	33
Gambar 3. 5 Proses Pemasangan Catudaya	35
Gambar 3. 6 Proses Pemasangan Node MCU ESP32	36

Gambar 3. 7 Proses Pemasangan Sensor Ultrasonik	36
Gambar 3. 8 Proses Pemasangan Sensor Curah Hujan.....	37
Gambar 3. 9 Proses Pemasangan LCD 2x16.....	38
Gambar 3. 10 Penggerjaan Tahap Awal Alat.....	39
Gambar 3. 11 Penggerjaan Tahap Awal Alat.....	39
Gambar 3. 12 Proses Penggerjaan Pemasangan Sensor Ultrasonik	40
Gambar 3. 13 Flowchart BotFather	41
Gambar 3. 14 Akun BotFather	42
Gambar 3. 15 Bot Setelah Diverifikasi BotFather.....	43
Gambar 4. 1 Titik Pengukuran Catudaya.....	46
Gambar 4. 2 Titik Pengukuran Catudaya.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Mikrokontroler ESP 32	16
Tabel 2. 2 Pin Konfigurasi LCD	22
Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Tegangan Kerja	48
Tabel 4. 2. Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik.....	49
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Status <i>Telegram</i>	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	56
LAMPIRAN 2	68
LAMPIRAN 3	69
LAMPIRAN 4	70
LAMPIRAN 5	71
LAMPIRAN 6	72
LAMPIRAN 7	73
LAMPIRAN 8	74
LAMPIRAN 9	75
LAMPIRAN 11	76
LAMPIRAN 12	77
LAMPIRAN 13	78